

TRACAGE

Le cône de révolution

On donne :
Un format A3
les dimensions d'un cône :
Hauteur du cône 100 mm
Diamètre du cône 110 mm

On demande :
Tracer l'épure nécessaire au développement.
Tracer le développement du cône.

